



¿Ya ha revisado su absorbedor de energía ABSORBICA según el procedimiento de revisión de mayo 2011?



Los ABSORBICA comercializados actualmente no están afectados por este aviso para inspección de producto.

El 19 de mayo de 2011 Petzl lanzó una alerta de seguridad para inspeccionar todos los absorbedor de energía ABSORBICA fabricados hasta el número de serie 11137****.

Hasta el 01/11/2011, se han revisado muy pocos absorbedores de energía ABSORBICA. Para evitar accidentes, Petzl insiste en la importancia de esta inspección.

Si posee o conoce a alguien que tenga un absorbedor de energía ABSORBICA que no ha sido inspeccionado, pedimos:

- **¡Dejar de utilizarlo inmediatamente!**
- Revisar el absorbedor de energía ABSORBICA según el procedimiento excepcional de revisión disponible en www.petzl.com/ABSORBICA.
- Enviar los resultados de la inspección de las unidades revisadas a su distribuidor Petzl.

Si ya ha realizado la inspección de su ABSORBICA y no nos ha enviado el resultado, gracias por enviar: modelo, código individual y resultado a su distribuidor Petzl.

Para más información: www.petzl.com/ABSORBICA

Petzl Distribution
S.A.S. au capital de 464.400 EUR
SIRET 388 381 642 00015
R.C.S. Grenoble 92 B 0885
APE 4649Z
T.V.A. FR 47388381642

Entreprise certifiée ISO 9001

22/11/2011