

ARNÉS NEWTON: AVISO PARA INSPECCIÓN

Aviso para inspección del punto de enganche esternal del arnés NEWTON

Contexto

Durante una revisión periódica de un arnés NEWTON, se ha detectado un mal posicionamiento de la costura de seguridad que cierra uno de los anillos del punto de enganche esternal.

Como medida de precaución, Petzl solicita a todos sus clientes que realicen una inspección de las costuras de seguridad de los anillos del punto de enganche esternal del arnés NEWTON.

Los productos implicados para inspección son los arneses de tipo NEWTON C73*** con el número de serie inferior o igual a 11365***.

Proceder a la inspección

Esta inspección es fácil. Consiste en medir las costuras de seguridad de los anillos del punto de enganche esternal.

Para revisar su arnés tipo NEWTON, puede:

1 - Realizar usted mismo la revisión

Descargarse el procedimiento : www.petzl.com/newton

2 - Enviar el arnés al distribuidor Petzl de su país para que le realice la revisión

En este caso, contacte con su distribuidor Petzl (www.petzl.com/newton) que se encargará de esta revisión y le indicará los pasos que deba seguir.

En caso de inspección no conforme

Deje de utilizar inmediatamente el arnés y contacte con el distribuidor Petzl de su país (www.petzl.com/newton)

Somos conscientes de las molestias que este aviso para inspección puede ocasionarle y le agradecemos de antemano su ayuda.

