



# Alerta de seguridad absorbedores de energía ABSORBICA - 19/05/11

Comprende todos los absorbedores de energía ABSORBICA fabricados por Petzl **hasta el número de serie 11137\*\*\*\***  
Referencias: L57, L58, L58 MGO, L59, L59 MGO, L59 69, L70120 YG, L70150 IM, L70150 YM, L70150 I, L70150 Y, L70150 YM

Después de un accidente en vía ferrata, el jueves 5 de mayo de 2011, lanzamos el 13 de mayo, como medida de precaución, un primer aviso de recuperación para inspección de los elementos de amarre SCORPIO L60 y L60 CK fabricados hasta marzo de 2005.

Nuestras informaciones y análisis revelan que el proceso de fabricación, específico de los absorbedores de energía por desgarro, presenta un punto débil que podría explicar el defecto (ausencia de una costura de seguridad) que ha causado el accidente.

Por consiguiente, aunque la probabilidad de encontrar más defectos es muy baja, hemos tomado las siguientes decisiones:

1- Detener temporalmente la producción de todos los elementos de amarre con absorbedor de energía por desgarro Petzl.

2- Detener temporalmente las ventas para inspeccionar todos los stocks de elementos de amarre con absorbedor de energía SCORPIO y ABSORBICA.

**3- Para los absorbedores de energía ABSORBICA para trabajos en altura, mensaje de alerta a nuestros clientes y solicitud de inspección inmediata, por sus propios medios, según el procedimiento excepcional de verificación.**



**Si posee un absorbedor de energía ABSORBICA, le pedimos:**

- **¡Dejar de utilizarlo inmediatamente!**
- **Revisar su absorbedor de energía ABSORBICA según el procedimiento excepcional de verificación ([www.petzl.com](http://www.petzl.com)),**
- **Enviar los resultados de su inspección y las cantidades controladas a su distribuidor Petzl ([www.petzl.com](http://www.petzl.com)).**

**Si tiene alguna dificultad o duda sobre este procedimiento, contacte con su distribuidor Petzl (menú CONTACT en [www.petzl.com](http://www.petzl.com))**

**Los absorbedores de energía con elemento de amarre integrado ASAP'SORBBER no están afectados por esta recuperación de producto para inspección.**

Puede utilizarlos respetando las instrucciones de uso, mantenimiento y verificación descritas en la ficha técnica ([www.petzl.com](http://www.petzl.com)).