

- Oltre ai controlli di routine prima di ogni utilizzo, un DPI deve essere sottoposto regolarmente a un'ispezione approfondita, effettuata da una persona competente. Petzl raccomanda un'ispezione ogni 12 mesi e dopo ogni evento eccezionale durante la vita del prodotto.
 - L'ispezione di un DPI deve essere effettuata con la nota informativa fornita dal fabbricante.
- Scarica la nota informativa sul sito PETZL.COM.

FUNI



1. Storico del prodotto

Qualsiasi degrado sospetto di un DPI deve comportarne la messa fuori servizio, in attesa di un'ispezione approfondita.

L'utilizzatore deve:

- Fornire precise informazioni sulle condizioni di utilizzo.
 - Segnalare qualsiasi evento eccezionale del proprio DPI.
- (Esempi: caduta o arresto di una caduta, utilizzo o stoccaggio a temperature estreme, modifica al di fuori degli stabilimenti del costruttore.)

2. Osservazioni preliminari

Verificare la presenza e la leggibilità del numero di serie e della marcatura CE.

Attenzione, cambia la codifica del numero individuale dei nostri prodotti. Coesisteranno due tipi di codifica. Vedi sotto il dettaglio di ogni codifica dei numeri individuali.

Codifica A:

00 000 AA 0000

Anno di fabbricazione
 Giorno di fabbricazione
 Nome del controllore
 Incremento

Codifica B:

00 A 0000000 000

Anno di fabbricazione
 Mese di fabbricazione
 Numero lotto
 Incremento

Verificare che non sia superata la durata di vita del prodotto.

Confrontare con un dispositivo nuovo l'assenza di modifiche o perdita di un elemento.

Caso di una marcatura illeggibile o scomparsa: come fare per ritrovare la data di fabbricazione della fune?

Per le corde dinamiche Petzl:

Esiste un filo relativo all'anno situato nei fili d'anima della corda. Il colore del filo indica l'anno di fabbricazione della corda.




Anno	Colore
0	nero
1	marrone
2	rosso
3	arancio
4	giallo

Anno	Colore
5	verde
6	blu
7	viola
8	grigio
9	rosa

Per le funi semistatiche:


Esiste un nastro di marcatura situato nei fili d'anima della fune. Questo nastro riporta l'anno di fabbricazione della fune.



EN 1891 - TYPE A - PES/PA - 2015

3. Verifica dello stato della calza


- Verificare lo stato della calza su tutta la lunghezza della fune. Assicurarsi che non siano presenti incisioni, bruciature, sfilacciature, zone abrase o tracce di prodotti chimici, per esempio.



etc...


4. Verifica dello stato dell'anima

- Effettuare un controllo tattile dell'anima su tutta la lunghezza della fune, come indicato nel disegno. Questo vi permette di rilevare le zone in cui l'anima è danneggiata (zone dure, rigonfiamenti, zone morbide o schiacciate...).



5. Verifica delle terminazioni manufatte

- Verificare lo stato dei manicotti in plastica (usura, tagli, per esempio).



- Verificare lo stato di terminazioni cucite e cuciture di sicurezza (sopra/sotto). Individuare fili allentati, usurati o tagliati.



- Verificare lo stato delle impiombature: usura, in particolare sul punto di collegamento, fili allentati usurati o tagliati.

- Impiombature: verificare la presenza del filo di bloccaggio. Questo filo ha un colore che contrasta con la fune e compare in uno o più dei punti indicati di seguito. È sufficiente un unico punto visibile per confermare la presenza del filo di bloccaggio.




- Impiombature: verificare la lunghezza dell'asola di collegamento (massimo 5 cm).

6. Verifica della lunghezza della fune e della marcatura di metà-fune


• Per controllare la lunghezza della fune, seguire le seguenti fasi:

1. Srotolare completamente la fune.
2. Controllare la marcatura della metà-fune. Esiste un metodo molto semplice per trovare la metà-fune: prendete insieme le due estremità della fune, quindi fate sfilare i due capi simultaneamente tra le mani fino a raggiungere la metà-fune.

Se la vostra fune ha una marcatura a metà, controllare che si trovi nel punto corretto. Se la marcatura è OK, passare alla fase successiva. Se la marcatura non si trova nel punto giusto o se non c'è alcuna marcatura a metà fune, applicare un nastro adesivo a metà per effettuare la misurazione della lunghezza di fune.




3. Per ultimare la misurazione, mettere la fune in tensione e poi rilasciarla.



4. Misurare la lunghezza della fune. A tale scopo, fare una marcatura di 1 m su una superficie piana (tavolo o altro).

Misurare ogni metro di fune su questo riferimento, facendo sfilare la fune fino alla metà-fune.



Determinare la metà della lunghezza della vostra fune, quindi moltiplicare per due il valore trovato per ottenere la lunghezza totale della vostra fune.

7. Allegati: esempi di problemi comuni, che devono essere affrontati durante la verifica


• Fune abrasa



• Fune abrasa



• Zona con perdita di tessuto



• Estremità di fune danneggiata




• Taglio



• Taglio



• Decolorazione



• Traccia di vernice



• Marcatura illeggibile



• Marcatura illeggibile



• Tracce di prodotti chimici



• Tracce di prodotti chimici

