



PROCÉDURE EXCEPTIONNELLE DE VÉRIFICATION EPI

Longes ABSORBICA L57, L70150 I, L70150 Y, L70150 IM, L70150 YM

MAI 2011



1 - Ouvrir la pochette de protection contenant l'absorbeur à déchirement.



2 - Sortir les sangles à déchirement (blanches) de la pochette de protection.



3 - Côté longe, vérifier dessus et dessous la présence et l'état de la couture à 4 barres (noires) reliant les sangles à déchirement (blanches) à l'anneau d'attache*.



OK!

4 - Côté harnais, vérifier dessus et dessous la présence et l'état de la couture à 4 barres (noires) reliant les sangles à déchirement (blanches) à l'anneau d'attache (noir)*.

OK!




Si les coutures de sécurité sont non-conformes
(absence totale ou partielle d'une ou plusieurs barres de couture, fils distendus, usés ou coupés)
l'appareil doit être rebuté et renvoyé à votre distributeur PETZL

* Note : une couture de pré-positionnement peut se trouver parmi les barres de coutures de sécurité. Voir l'information détaillée en dernière page.

Retour d'informations : transmettez à votre distributeur PETZL (www.petzl.com) :
Nom du client - pays - nombre d'EPI contrôlés

Pour vous et pour chaque inspection enregistrer :
Nom du client - coordonnées - date du contrôle
référence commerciale du produit - n° de série
résultat de l'inspection - nom du contrôleur.



1 - Ouvrir la pochette de protection contenant l'absorbeur à déchirement.



2 - Sortir les sangles à déchirement (blanches) de la pochette de protection.




3 - Côté longe, vérifier dessus et dessous la présence et l'état de la couture à **5** barres (blanches) reliant les sangles à déchirement (blanches) à la longe (noire)*.



OK!

4 - Côté harnais, vérifier dessus et dessous la présence et l'état de la couture à **4** barres (noires) reliant les sangles à déchirement (blanches) à l'anneau d'attache (noir)*.



OK!

Si les coutures de sécurité sont non-conformes
(absence totale ou partielle d'une ou plusieurs barres de couture, fils distendus, usés ou coupés)
l'appareil doit être rebuté et renvoyé à votre distributeur PETZL

* Note : une couture de pré-positionnement peut se trouver parmi les barres de coutures de sécurité. Voir l'information détaillée en dernière page.

Retour d'informations : transmettez à votre distributeur PETZL (www.petzl.com) :
Nom du client - pays - nombre d'EPI contrôlés

Pour vous et pour chaque inspection enregistrer :
 Nom du client - coordonnées - date du contrôle
 référence commerciale du produit - n° de série
 résultat de l'inspection - nom du contrôleur.




1 - Ouvrir la pochette de protection contenant l'absorbeur à déchirement.



2 - Sortir les sangles à déchirement (bleues) de la pochette de protection.



3 - Côté longe, vérifier dessus et dessous la présence et l'état de la couture à 5 barres (jaunes) reliant les sangles à déchirement (bleues) à la longe (bleue et jaune)*.



Si les coutures de sécurité sont non-conformes
(absence totale ou partielle d'une ou plusieurs barres de couture, fils distendus, usés ou coupés)
l'appareil doit être rebuté et renvoyé à votre distributeur PETZL

4 - Côté harnais, il n'y a pas de couture de sécurité à vérifier.

OK!



* Note : une couture de pré-positionnement peut se trouver parmi les barres de coutures de sécurité. Voir l'information détaillée en dernière page.

**Retour d'informations : transmettez à
votre distributeur PETZL (www.petzl.com) :**
Nom du client - pays - nombre d'EPI contrôlés

Pour vous et pour chaque inspection enregistrer :
Nom du client - coordonnées - date du contrôle
référence commerciale du produit - n° de série
résultat de l'inspection - nom du contrôleur.

ABSORBICA L57 (ancien modèle)

Cet absorbeur n'est pas concerné par la procédure de rappel.



Coutures de pré-positionnement

La couture de pré-positionnement n'est pas une couture de sécurité.

Sa visibilité n'est pas systématique, ne pas en tenir compte pour le contrôle.

Le rôle de la couture de pré-positionnement est de maintenir les sangles en bonne place lors de la réalisation des coutures de sécurité. Pour mieux la reconnaître : la couture de pré-positionnement comporte moins de points qu'une barre de couture de sécurité, et la couleur du fil peut varier.

Couture
de pré-positionnement

Barre de couture
de sécurité

